


- Controllo numerico industriale.
- Sistema operativo Windows XP.
- Video colori "TFT 12".
- Tastiera alfanumerica.
- Porta USB.
- Interpolazione lineare, circolare, elicoidale, spline.
- Programmazione per punti.

- Contrôle numérique industriel.
- Système opérationnel Windows XP.
- Vidéo en couleurs "TFT 12".
- Clavier alphanumérique.
- Porte USB.
- Interpolation linéaire, circulaire, hélicoïdale, spline.
- Programmation par points.



CENTRO DE TRABAJO DE CONTROL NUMERICO | NUMERICAL CONTROL MACHINING CENTRE

CENTRE DE TRAVAIL A CONTROLE NUMERIQUE

CENTRO DI LAVORO A CONTROLLO NUMERICO

DATI TECNICI	FICHES -TECNICAS	TECHNICAL DATA	DATOS TECNICOS	FR20
A Raccordi per aspirazione	Raccords pour aspiration	Suction unions	Tubos para aspiración	mm. 100
Velocità minima aspirazione al secondo	Vitesse d'aspiration minimale par seconde	Minimum suction speed per second	Velocidad mínima de aspiración por segundo	mc 32
E Quadro elettrico cavo alimentazione 3+N+T sezione	Tableau électrique, câble d'alimentation 3+N+T	Electric panel supply cable 3+N+Gsq.	Cuadro eléctrico cabe de alimentación 3+N+T	mmq. 16
P Raccordi aria compressa Ø	Raccords d'air comprimé, Ø	Compressed air unions Ø	Tubos para aire comprimido Ø	1/2 "
Pressione minima esercizio	Pression minimale de service	Minimum operating pressure	Presión mínima de ejercicio	bar 8
Potenza assorbita a 380 Volt, 50 Hz.	Puissance absorbée à 380 Volt, 50 Hz.	Absorbed power at 380 Volts, 50 hz.	Potencia consumida a 380 Volt, 50 Hz	8 Kw
Peso macchina	Poids de la machine	Weight of machine	Peso máquina	Kg. 1.500


Dati, pesi e caratteristiche non sono impegnativi, ogni modifica è intesa a migliorare il prodotto.

Les données, les poids et les caractéristiques sont à titre indicatif; toute modification est faite dans le but d'améliorer le produit.

Data, weights and features are not binding. All changes are aimed at improving the quality of the product.

Los datos, pesos y características son indicativos, cualquier modificación pretende mejorar el producto.

ER20



- Centro di Lavoro a CN per lavorazione di fresatura, anubatura e taglio su elementi in legno o materiali plastici e composti.
- Struttura in tubolari di acciaio stabilizzato.
- Scorrimenti su guide cementate e rettificate con pattini a 4 ricircoli di sfere.
- Movimentazioni assi con cremagliere e viti a ricircolo di sfere con motori Brushless e Corrente Continua.

- Elettromandrino principale HP. 4,5 Kw. 3,4 a 18.000 giri/min.
- Attacco pinza ER 32.
- Giri variabili da Inverter.
- Assi interpolati 3.
- Assi controllati 6 (secondo composizione).

Centre d'usinage à contrôle numérique pour le fraisage, le fichage Anuba et la coupe d'éléments en bois ou en matière plastique et composites.

Structure tubulaire en acier stabilisé.

Coulissemens sur glissières scellées et rectifiées avec patins à 4 recirculations à billes.

Déplacements des axes par crémallères et vis à recirculation à billes avec moteur Brushless et Courant Continu.

Electro-mandrin principal HP. 4,5 Kw. 3,4 à 18.000 tours/min.





Fixation pince ER 32.

Tours variables par Inverter.

Axes interpolés 3.

Axes contrôlés 6 (selon la composition).

- NC Machining Centre for milling, notching and cutting operations on wooden or plastic and composite parts.
- Structure in stabilised tubular steel.
- Running on casehardened and ground guides with bearings with 4 ball re-circulations.
- Axis movements with racks and ball re-circulation screws with Brushless and Direct Current motors.
- Main electric chuck 4,5 HP. 3,4 Kw. at 18.000 rpm
- ER 32 gripper coupling.
- Variable rpm by Inverter
- 3 interpolated axes
- 6 controlled axes (according to composition).



- ① Foratura/fresatura da 0° a 90° sull'asse "Z"
- ② Anubatura - 10° + 90°
- ③ Taglio lama 0°/180° sull'asse "X" lame ø mm. 250

- ① Perçage/fraisage de 0° à 90° sur l'axe "Z"
- ② Pose de gonds - 10° + 90°
- ③ Coupe lame 0°/180° sur l'axe "X" lame ø mm. 250

- ① • Perforación/fresado de 0° a 90° sobre el eje "Z"
- ② • Perforación - 10° + 90°
- ③ • Corte de la hoja 0°/180° sobre el eje "X" ø de la hoja 250 mm.

- ① Foratura/fresatura da 0° a 90° sull'asse "Z"
- ② Anubatura - 10° + 90°
- ③ Taglio lama 0°/180° sull'asse "X" lame ø mm. 250

- ① Perçage/fraisage de 0° à 90° sur l'axe "Z"
- ② Pose de gonds - 10° + 90°
- ③ Coupe lame 0°/180° sur l'axe "X" lame ø mm. 250

- ① • Perforación/fresado de 0° a 90° sobre el eje "Z"
- ② • Perforación - 10° + 90°
- ③ • Corte de la hoja 0°/180° sobre el eje "X" ø de la hoja 250 mm.

- ① Foratura/fresatura da 0° a 90° sull'asse "Z"
- ② Anubatura - 10° + 90°
- ③ Taglio lama 0°/180° sull'asse "X" lame ø mm. 250

- ① Perçage/fraisage de 0° à 90° sur l'axe "Z"
- ② Pose de gonds - 10° + 90°
- ③ Coupe lame 0°/180° sur l'axe "X" lame ø mm. 250

- ① • Perforación/fresado de 0° a 90° sobre el eje "Z"
- ② • Perforación - 10° + 90°
- ③ • Corte de la hoja 0°/180° sobre el eje "X" ø de la hoja 250 mm.

