Profilfräsautomat im Baukastensystem mit durchgehendem

unimat 20/25


Die Kehlmaschine der Zukunft für die Gegenwart gebaut. WEINIG liefert Profilfräsautomaten seit 1951; 15 Jahre Studium, 15 Jahre Erfahrung in der Praxis. Das Ergebnis:

Eine Kehlmaschine nach Maß.


Im reinen Baukastensystem gebaut, bietet der UNIMAT 20/25 vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Ausgehend vom Grundbauelement, der Abricht-Fügemaschine, legen Sie Ihre Maschine selbst fest. Wahlweise mit starren, neigbaren und Universal-Spindeln. Beliebig auch in der Zahl der Spindeln. So wie es die Fertigung verlangt. Deshalb die Kehlmaschine nach Maß, die Kehlmaschine der Zukunft. UNIMAT 20/25.


- Echtes Baukastensystem. Anordnung und Anzahl der Spindeln nach Wunsch.
- Durchgehender Vorschub mit extrem kurzem Walzenabstand.
- Antrieb der Vorschubwalzen von unten.
- Schmales, flaches L\u00e4ngshaupt. Also bequemer Werkzeugwechsel bei den Vertikalwellen. K\u00fcrzeste R\u00fcstzeiten.
- Kugelgelagerte Gleitrollen im Tisch mit Abstreifvorrichtung. Fein einstellbar. Schmierung des Tisches als Vorschubhilfe entfällt.
- Vorschubwalze vor Abrichtwelle durch Handhebel hochstellbar.
- Federung der Vorschubwalzen mechanisch oder pneumatisch.
- Zentrale Höhenverstellung des Längshauptes mit Vorschub und Druck-

- organen sowie Dickenwelle durch Motor über Drucktaster (an 3 Bedienungsstellen) nach Skala.
- Separate Hoch- und Tief-Verstellung der Dickenwelle nach 1/10-mm-Skala (auf Werkzeugdurchmesser einstellhar)
- Druckbalken und Führungen leicht zugänglich.
- Abrichttisch und Fügelineal bis 10 mm Spanabnahme über Verstellhebel (Klemmgriff) schnell zu regulieren.
- Jede Kehlwelle horizontal und vertikal nach 1/10-mm-Skala einzurichten.
- Motoren der Arbeitswellen mit Schützsteuerung durch Druckknöpfe zu schalten.
- Vor- und Rücklaufschalter für Vorschub.




Schaltschrank einer sechswelligen Maschine mit Schützsteuerung







Grundbauelement Abricht-Fügemaschine



Bauelement untere Horizontalwelle





Bauelement Vertikalwelle links und rechts




Bauelement Universalwelle als linke Vertikalspindel

## Jedes noch so komplizierte Profil ist auf Weinig-Profilfräsautomaten herzustellen!







Universalwelle, horizontal oben




Universalwelle, vertikal links




Universalwelle, vertikal links, schräg gestellt




Universalwelle, horizontal unten




Bauelement Vertikalspindel links, schwenkbar



Vorschub mit verkürztem Walzenabstand auf 240 mm und pneumatischem Druck – Einzugseite




Vorschub mit verkürztem Walzenabstand auf 240.mm und pneumatischem Druck – Mittelteil



Bauelement Vertikalspindel rechts, schwenkbar

UNIMAT 20/25 mit 8 Arbeitswellen, verkürztem Walzenabstand und pneumatischem Druck



- 1 Hauptschalter
- 13 Vorschubwalzen
  14 Seitenverstellung der Fügespindel
  15 Fügespindel
  16 Höbenverstellung der Fügespindel
  17 Seitenverstellung der Fügespindel
  17 Seitenverstellung linke Vertikalspindel
  18 Linke Vertikalspindel
  19 Höhenverstellung linke Vertikalspindel
  20 Drucktaster für Vorschub beim Einstellen der gesamte Maschine und zentraler Ausschalter für gesamte Maschine
  21 Seitenverstellung rechte Vertikalspindel
  22 Höhenverstellung rechte Vertikalspindel
  23 Höhenverstellung horizontalspindel oben
  25 Höhenverstellung Horizontalspindel oben
  26 Einstellhandrad für Auszugsdruckbalken
  27 Seitenverstellung der Horizontalspindel
  28 dummlauszugswalzen
  29 Höhenverstellung der Horizontalspindel
  30 Andrucksupport
  31 Horizontalspindel unten
  32 Seitenverstellung der Horizontalspindel
  31 Horizontalspindel unten
  32 Seitenverstellung der Horizontalspindel
  33 Horizontalspindel unten
  32 Seitenverstellung der Horizontalspindel
  34 Horizontalspindel unten
  35 Seitenverstellung der Horizontalspindel
  36 Höhen unten
  37 Seitenverstellung der Horizontalspindel
  38 Horizontalspindel unten
  38 Horizontalspindel unten
  38 Horizontalspindel unten
  38 Horizontalspindel unten 2 Schaltschrark – Druckknopfschaltung für jede Spindel, Vorschub: Ein – Aus. Drucktaster für Vorschub. Tücklauf für Vorschub. Schalter für motorische Zentralverstellung. Hoch – Tiel" der gesamten Transportorgene und der Horizontalspindel oben. Zentralausschalter für gesamte Maschine. Hauptschalter zum Abschalten der Stromzufuhr.

  3 Handrad mit Geschwindigkeitsanzeige für die Verstellung des stufenlosen Vorschubes.
- 4 Fügelineal
- 5 Verstellung für Fügelineal

- 9 Handrad für Zentralverstellung "Hoch Tief" der gesamten Transportorgane und der Horizontalspindel
- 11 Höhenverstellung für Abrichtspindel

tisches 34 Seitenverstellung für Anschlaglineal ★ Gleitwalzen im Tisch

- 6 Abrichttisch
- 8 Drucktaster für Hoch- und Tiefverstellung des gesamten Transports und der Hori-zontalspindel oben mit Motor 7 Verstellung für Abrichttisch
- 10 Handhebel zum Hochstellen der 1. Vorschubwiger (für kurze Stücke und Magazinbeschickung in Arbeitsstellung unten, für lange Stücke hochgestellt)
- 12 Abrichtspindel

(Änderung vorbehalten)

		Unimat 20	Unimat 25
Arbeitsbreite	шш	200	250 3
Arbeitshöhe	шш	120	120
Abrichtwelle	PS	5,5	2,5
Fügewelle	PS	4	
welle	PS	5,5	5,5
Rechte Kehlwelle	PS	5,5	5,5
Obere Kehlwelle	PS	5,5	5,5
Untere Kehlwelle	PS	5,5	5,5
Vorschub	PS	5,5	5,5
Drehzahl der Arbeitswellen	U/min.	0009	0009
	mm	40	20
Ø der Vertikalwellen	шш	40	40
Kleinster Flugkreis-Ø der Kehlwellen	mm	100	100
Größter Flugkreis-	mm	180	180
Fluakreis-	mm	125	140
Flugkreis-4 der Fügewelle	mm	100-180	100-180
Vorschub durchgehend, stufenlos regelbar	m/min	6-24 od	6-24 oder 3-18
Sonderausrüstung	Ε	96 - 36	6- 36
Transportwalzen-∅ (gehärtet)	mm	170	170
Andruck der Vorschubwalzen	mec	mechanisch oder pneumatisch	neumatisch
Transportwalzenabstand	шш	480	480
Sonderausrüstung	mm	240	240
Verstellbereich Abrichttisch und Fügelineal	mm	10	9
Verstellbereich d. Vertikalwerkzeuge in den Tisch	mm	40	40
Abrichttischlänge	E	2/2,5	2/2,5
Control of		C. C. S. S. C. S.	for Zontrol

Motorverstärkung


Elektrische Anlage nach VDE-Vorschriften: Schützsteuerung über Druckknöpfe, Zentralverstellung "hoch – tief" mit Endschalter. Drucktaster zum Einstellen der Maschine. Endschalter für Dickenwelle. Alle Motoren thermisch abgesichert gegen Überlastung.

		Unimat 20	Unimat 25
Arbeitsbreite Arbeitshühe	mm mm	200 120	Motorverstärkung möglich 50 54 555555555555555555555555555555555
	PS	5,5	5,5
Abrichtwelle Fügewelle	PS	4	4 56
Linke Kehlwelle	PS	5,5	5,5
Rechte Kehlwelle	PS	5,5	5,5
Obere Kehlwelle	PS	5,5	5,5
Untere Kehlwelle	PS PS	5,5	5,5
Vorschub	U/min.	5,5 6000	5,5 6000
Drehzahl der Arbeitswellen	mm	40	50
φ der Horizontalwellen φ der Vertikalwellen	mm	40	40
Kleinster Flugkreis-Ø der Kehlwellen	mm	100	100
Größter Flugkreis-Ф der Kehlwellen	mm	180	180
Flugkreis-Ø der Abrichtwelle	mm	125	140
Flugkreis-Ø der Fügewelle	mm .	100-180	100-180
Vorschub durchgehend, stufenlos regelbar	m/min	6-24 C	oder 3–18 6– 36
Sonderausrüstung	m mm	170	170
Transportwalzen-		hanisch oder	
Andruck der Vorschubwalzen	mm	480	480
Transportwalzenabstand Sonderausrüstung	mm	240	240
Yerstellbereich Abrichttisch und Fügelineal	mm	10	10
/erstellbereich d. Vertikalwerkzeuge in den Tisch	mm	40	40
Abrichttischlänge	m	2/2,5	2/2,5

Elektrische Anlage nach VDE-Vorschriften: Schützsteuerung über Druckknöpfe, Zentralverstellung "hoch – tief" mit Endschalter. Drucktaster zum Einstellen der Maschine. Endschalter für Dickenwelle. Alle Motoren thermisch abgesichert gegen Überlastung.

- 1 Hauptschalter
- 2 Schaltschrank Druckknopfschaltung für jede Spindel. Vorschub: Ein – Aus. Drucktaster für Vorschub. Rücklauf für Vorschub. Schalter für motorische Zentralverstellung "Hoch – Tief" der gesamten Transportorgane und der Horizontalspindel oben. Zentralausschalter für gesamte Maschine. Hauptschalter zum Abschalten der Stromzufuhr.
- 3 Handrad mit Geschwindigkeitsanzeige für die Verstellung des stufenlosen Vorschubes.
- 4 Fügelineal
- 5 Verstellung für Fügelineal
- 6 Abrichttisch
- 7 Verstellung für Abrichttisch
- 8 Drucktaster für Hoch- und Tiefverstellung des gesamten Transports und der Horizontalspindel oben mit Motor
- 9 Handrad für Zentralverstellung "Hoch Tief" der gesamten Transportorgane und der Horizontalspindel
- 10 Handhebel zum Hochstellen der 1. Vorschubwalze (für kurze Stücke und Magazinbeschickung in Arbeitsstellung unten, für lange Stücke hochgestellt)
- 11 Höhenverstellung für Abrichtspindel
- 12 Abrichtspindel

- 13 Vorschubwalzen
- 14 Seitenverstellung der Fügespindel
- 15 Fügespindel
- 16 Höhenverstellung der Fügespindel
- 17 Seitenverstellung linke Vertikalspindel
- 18 Linke Vertikalspindel
- 19 Höhenverstellung linke Vertikalspindel
- 20 Drucktaster f\u00fcr Vorschub beim Einstellen der Maschine und zentraler Ausschalter f\u00fcr gesamte Maschine
- 21 Seitenverstellung rechte Vertikalspindel
- 22 Rechte Vertikalspindel
- 23 Höhenverstellung rechte Vertikalspindel
- 24 Horizontalspindel oben
- 25 Höhenverstellung Horizontalspindel oben
- 26 Einstellhandrad für Auszugsdruckbalken
- 27 Seitenverstellung Horizontalspindel oben
- 28 Gummiauszugswalzen
- 29 Höhenverstellung der Horizontalspindel unten
- 30 Andrucksupport
- 31 Horizontalspindel unten
- 32 Seitenverstellung der Horizontalspindel unten
- 33 Hoch- und Tiefverstellung des Auslauftisches
- 34 Seitenverstellung für Anschlaglineal
- ★ Gleitwalzen im Tisch



Unimat 20/25 mit 6 Arbeitswellen