

BARTESAGHI

Fresatrice orizzontale universale

Le profilatrici orizzontali 2 be trovano diverse applicazioni per la fresatura del legno, sostituendo completamente in molti casi la lavorazione manuale che prima avveniva con la sega a nastro o pantografi. Jeste macchine hanno la prerogativa:

- 1° di ridurre i tempi di lavorazione fino a 1/10 dei tempi che prima occorrevano con il lavoro manuale:
- 2º l'elevata velocità di lavorazione non impedisce di ottenere un prodotto di estrema precisione e costanza;
- 3° avendo la prerogativa che il banco di appoggio è fisso si possono lavorare anche travi di grosse dimensioni e lunghezza;
- 4° il bloccaggio del pezzo da lavorare elimina ogni pericolo per l'operatore che deve attenersi solo a dare i comandi attraverso una pulsantiera. Le fresatrici vengono costruite in 3 tipi che si adattano sia al lavoro artigianale che al lavoro di grande serie.

Esempi di lavorazione

- · Sagomatura travi e travetti per tetti.
- Tavolette, colonnine e piantane per ringhiere, balconi e scale.

Tavole ornamentali per gronde e balconate.

- Gambe per tavoli e tavolini.
- · Basamenti per tavolini.
- Incastri per mobili.
- Incastri di tavole per pareti di case prefabbricate.
- Sagomature per basi di palletts.
- Sagomatura di palletts per botti.
- Porta riloga.
- Mensole.
- · Sagomature per mobili ecc.

In alcuni casi con la medesima fresa si possono fare diversi tipi di lavorazione a seconda di come si posiziona il pezzo da lavorare.







250 La Piccola

Questo tipo di macchina è alla portata di ogni piccola carpenteria o segheria. Viene costruita solo in versione pneumatica.



È la fresatrice ideale per ogni tipo di lavorazione per la costanza del movimento della fresa dato dall'apparecchiatura idraulica. Viene costruita con doppio sistema di lavorazione poichè è possibile fresare i pezzi sia dal basso verso l'alto (lavorazione preferibile) che dall'alto verso il basso.

La velocità di lavorazione della fresa è regolabile.

Viene costruita in serie con movimento idraulico; a richiesta viene fornita anche con movimento pneumatico.

Nella 2 be idraulica i comandi sono elettronici.

Dati tecnici

Li Thezza utile di ...vorazione

400 mm

Altezza utile di lavorazione in salita

250 mm

Altezza utile di

lavorazione in discesa 130 mm

Motore movimento

fresa

15 Hp

Motore comandi

idraulici 2 Hp

Giri motore 2.800 min. Giri albero porta fresa 5.600 min.

Diametro albero

porta fresa 40 mm

Diametro minimo fresa 120 mm

Diametro massimo

Misure d'ingombro

m. 1,75

m. 1,25

m. 1,25

fresa 200 mm

Velocità discesa e salita

regolabile.

Altezza

Larghezza

Profondità





BARTESAGHI

Fresatrice orizzontale universale

Le profilatrici orizzontali 2 be trovano diverse applicazioni per la fresatura del legno, sostituendo completamente in molti casi la lavorazione manuale che prima avveniva con la sega a nastro o pantografi. Jeste macchine hanno la prerogativa:

- 1° di ridurre i tempi di lavorazione fino a 1/10 dei tempi che prima occorrevano con il lavoro manuale;
- 2º l'elevata velocità di lavorazione non impedisce di ottenere un prodotto di estrema precisione e costanza:
- 3° avendo la prerogativa che il banco di appoggio è fisso si possono lavorare anche travi di grosse dimensioni e lunghezza;
- 4° il bloccaggio del pezzo da lavorare elimina ogni pericolo per l'operatore che deve attenersi solo a dare i comandi attraverso una pulsantiera. Le fresatrici vengono costruite in 3 tipi che si adattano sia al lavoro artigianale che al lavoro di grande serie.

Esempi di lavorazione

- Sagomatura travi e travetti per tetti.
- Tavolette, colonnine e piantane per ringhiere, balconi e scale.

Tavole ornamentali per gronde e balconate.

- Gambe per tavoli e tavolini.
- · Basamenti per tavolini.
- Incastri per mobili.
- · Incastri di tavole per pareti di case prefabbricate.
- Sagomature per basi di palletts.
- · Sagomatura di palletts per botti.
- Porta riloga.
- Mensole.
- Sagomature per mobili ecc.

In alcuni casi con la medesima fresa si possono fare diversi tipi di lavorazione a seconda di come si posiziona il pezzo da lavorare.





