


# MATRIX 1-2-3-4

Tronçonneuses automatiques  
Sierras automáticas

**STRONWAB**





# MATRIX 1

LIGNE AUTOMATIQUE DE TRONCONNAGE

LÍNEA AUTOMÁTICA DE CORTE

- Pour des coupes à mesure fixe ou variable de pièces individuelles ou empilées
- Longueurs variables de 3.000 à 7.000 mm
- 99 cycles de coupe programmables
- 15 mesures programmables par cycle
- 4 unités de coupe disponibles (350 - 450 - 500 - 600 mm Ø lame)



- Para cortar a medida fija o variable piezas individuales o cargadas en paquetes
- Longitudes variables entre 3000 y 7000mm
- 99 ciclos de corte programables
- 15 medidas programables por ciclo
- 4 unidades de corte disponibles (350 - 450 - 500 - 600 mm Ø disco)



Matrix 1 est indiqué lorsque la longueur du matériel à couper ne varie pas continuellement. L'opérateur peut donc établir la meilleure séquence de coupe pouvant être obtenue du matériel disponible. Un logiciel de programmation complet et d'un emploi très facile permet de réaliser un nouveau programme de coupe en quelques secondes, puis de l'enregistrer dans la grande mémoire disponible. Il pourra donc être facilement rappelé lorsque la même exigence de coupe se représentera.

Matrix 1 está indicada cuando la longitud del material a cortar no cambia continuamente. Por tanto el operador puede establecer fácilmente la mejor secuencia de corte que es posible conseguir del material disponible. Un software de programación completo y sumamente fácil de utilizar, permite realizar un nuevo programa de corte en pocos segundos pudiendo seguidamente archivarlo en la abundante memoria disponible. Sucesivamente será fácil cargarlo cuando se presente la misma exigencia de trabajo.

P <sub>36</sub>	
L	2890 mm
T	10 mm
M <sub>1</sub>	720 mm X 2
M <sub>2</sub>	1100 mm X 1
M <sub>3</sub>	100 mm X 3
M <sub>4</sub>	.....
M <sub>15</sub>	.....



# MATRIX 2

LIGNE AUTOMATIQUE DE TRONCONNAGE AVEC MESURE DE LA PIECE CHARGEE ET 1 CRITERE D'OPTIMISATION

LÍNEA AUTOMÁTICA DE CORTE CON MEDICIÓN DE LA PIEZA CARGADA Y 1 CRITERIO DE OPTIMIZACIÓN

- Caractéristiques de base identiques à celles de Matrix 1
- Photocellule de mesure de matériel chargé et
- 1) sélection automatique du meilleur cycle de coupe enregistré pour la longueur relevée
- 2) optimisation de la longueur relevée selon le critère de la mesure plus longue dans la liste
- Longueurs variables de 3.000 à 7.000 mm (longueur maximale de chargement 300 mm en moins par rapport à la longueur de la table)
- 4 unités de coupe disponibles (350 - 450 - 500 - 600 mm Ø lame)

- Características básicas como Matrix 1
- Fotocélula de medición del material cargado y
- 1) selección automática del mejor ciclo de corte en memoria para la longitud registrada.
- 2) corte optimizado de la longitud registrada según el criterio de la medida más larga en la lista.
- Longitudes variables entre 3000 y 7000mm (longitud máxima de carga 300mm menos con respecto a la longitud del tablero)
- 4 unidades de corte disponibles (350 - 450 - 500 - 600 mm Ø disco)



Matrix 2 naît de l'exigence de pouvoir couper le matériel à des longueurs variables sans être obligé de mesurer chaque pièce et de rédiger un nouveau programme ou de le rappeler de la mémoire.

Bien que cette option reste toujours possible (cf. Matrix 1), grâce au système de mesure automatique, il sera possible d'effectuer, selon les souhaits de l'opérateur, une des deux options disponibles :


- a) Sélection automatique du programme plus idoine à la longueur relevée parmi les programmes enregistrés.
- b) Optimisation de la longueur relevée par rapport à une liste de coupe de 10 mesures ayant été précédemment entrée.

Critère d'optimisation : mesure la plus longue dans la liste

Matrix 2 nace de la exigencia de poder cortar material de longitud variable sin tener que medir las piezas una por una y redactar un nuevo programa o cargarlo de la memoria.


Si bien sea posible dicha opción (ver Matrix 1), gracias al sistema de medición automática será posible efectuar, a discreción del operador, una de las dos opciones disponibles:

- a) Selección automática, entre los programas memorizados, del más adecuado para la longitud registrada.
- b) Corte optimizado de la longitud registrada con relación a una lista de corte de 10 medidas previamente insertada. Criterio de optimización: medida más larga en la lista




Photocellule de mesure  
Fotocélula de medición

T	10 mm
M <sub>1</sub>	1200 mm X 20
M <sub>2</sub>	800 mm X 100
M <sub>3</sub>	700 mm X 60
M <sub>4</sub>	400 mm X 50
M <sub>5</sub>	.....
M <sub>10</sub>	100 mm X 320




Optimisation pour la mesure plus longue  
Optimización para medida más larga

10	1200	1200	400
T	M <sub>1</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>4</sub>



Identification de la longueur du bois  
Identificación de la longitud de la madera




2890 mm

# MATRIX 3

LIGNE AUTOMATIQUE DE TRONCONNAGE AVEC 4 CRITERES  
D'OPTIMISATION (SANS ELIMINATION DES DEFAUTS)  
LÍNEA AUTOMÁTICA DE CORTE CON 4 CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN  
(SIN ELIMINACIÓN DE LOS DEFECTOS)



- Logiciel de gestion avec 4 degrés d'optimisation : plus grande longueur, déchet minimum, priorité et volumes
- Optimisation à l'intérieur d'une seule liste ou de plusieurs listes
- Programmation à distance sur Excel et transfert des données via RS232 ou avec disquette
- 4 degrés de qualité
- Longueurs variables de 3.000 à 7.000 mm (longueur maximale de chargement 900 mm en moins par rapport à la longueur de la table)
- 4 unités de coupe disponibles (350 - 450 - 500 - 600 mm Ø lame)
- Software de gestión con 4 grados de optimización : longitud mayor, desperdicio mínimo, prioridad y volúmenes
- Posibilidad de procesar una o mas listas a la vez
- Programación externa en Excel y transferencia de datos a través de RS232 o disquete
- 4 Grados de calidad
- Longitudes variables entre 3000 y 7000mm (longitud máxima de carga 900mm menos con respecto a la longitud del tablero)
- 4 unidades de corte disponibles (350 - 450 - 500 - 600 mm Ø disco)



BUTEE / TOPE		PRG: NOM DE LA LISTE / PRG: NOMBRE DE LA LISTA	
BUTEE TOPE	position en cours du pousseur posición actual del empujador		
CODE CÓDIGO	section du matériel sección del material	AFFRANCH (INS) 20.0 RECORTE (INS) 20.0	-SEMI- -SEMI-
MESURES	dimensions que l'on souhaite obtenir	CODE CÓDIGO	PIECES CANTIDAD
CUOTAS	medidas que se desea conseguir	MESURES COTA	A COUPER EJECUTAR
PR.	priorité de la dimension	PR. PR.	COUPEES EJECUTADO
PR.	prioridad de la medida		
CODE <F4>: 1	section sélectionnée à charger		
CÓDIGO <F4>: 1	sección seleccionada a cargar	CODE <F4>: 1 CÓDIGO <F4>: 1	NŒUDS <F6>: NO NUDOS <F6>: NO
POUTRES <F5>: 1	quantité de poutres chargées	POUTRES <F5>: 1 TABLAS <F5>: 1	POUTRES <F5>: 1 TABLAS <F5>: 1
TABLAS <F5>: 1	cantidad de tablas cargadas		MODE <F7>: VOLUME MODO <F7>: VOLUMEN
		<CHARGER> <CARGAR>	<SAUV.> <GUARDAR>
		<RENOMMER> <RENOMBRAR>	<LISTE> <ARCHIVO>

**PIECES** quantité que l'on souhaite obtenir de chaque dimension  
**PIEZAS** número de piezas que se desea conseguir de cada medida

**A COUPER** quantité encore à couper  
**HACER** número de piezas aún por cortar

**COUPEES** quantité déjà coupée  
**REALIZADAS** número de piezas ya cortadas

**NŒUDS <F6>:** NO  
**NUDOS <F6>:** no  
élimination des nœuds ? oui/non  
eliminación nudos? sí/no

**MODE<F7>:** critère d'optimisation sélectionné  
**MODO<F7>:** criterio de optimización seleccionado

LISTE DE COUPE / LISTA DE CORTE

# MATRIX 4

LIGNE AUTOMATIQUE DE TRONCONNAGE AVEC ELIMINATION DES DEFAUTS  
ET 4 CRITERES D'OPTIMISATION



LÍNEA AUTOMÁTICA DE CORTE CON ELIMINACIÓN DE LOS DEFECTOS Y 4  
CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN



- Caméra pour l'identification des défauts ou des nœuds avec lecture des marques effectuées à craie pendant le retour du pousseur.
- Logiciel de gestion avec 4 degrés d'optimisation : plus grande longueur, déchet minimum, priorité et volumes.
- Optimisation à l'intérieur d'une seule liste ou de plusieurs listes.
- Programmation à distance sur Excel et transfert des données via RS232 ou avec disquette.
- 4 degrés de qualité.
- Longueurs variables de 3.000 à 7.000 mm (longueur maximale de chargement 900 mm en moins par rapport à la longueur de la table)
- 4 unités de coupe disponibles (350 - 450 - 500 - 600 mm Ø lame)

- Videocámara para individuar nudos o defectos con lectura de las marcas con tiza durante la fase de vuelta del empujador
- Software de gestión con 4 grados de optimización : longitud mayor, desperdicio mínimo, prioridad y volúmenes
- Posibilidad de procesar una o mas listas a la vez
- Programación externa en Excel y transferencia de datos a través de RS232 o disquete
- 4 Grados de calidad
- Longitudes variables entre 3000 y 7000mm (longitud máxima de carga 900mm menos con respecto a la longitud del tablero)
- 4 unidades de corte disponibles (350 - 450 - 500 - 600 mm Ø disco)

## PROGRAMMATION A DISTANCE PROGRAMACIÓN EXTERNA



BUTEE / TOPE		PRG: NOM DE LA LISTE / PRG: NOMBRE DE LA LISTA				PIECES PIEZAS
CODE CÓDIGO	SECTION DU MATERIEL SECCIÓN DEL MATERIAL	AFFRANCH (INS) RECORTE (INS)	20.0 20.0	-SEMI- -SEMI-	A COUPER HACER	
MESURES	dimensions que l'on souhaite obtenir	CODE CÓDIGO	MEURES COTA	PR. PR.	PIECES CANTIDAD	A COUPER EJECUTAR
CUOTAS	medidas que se desea conseguir	100 X 200	200.00	99	99	69
		100 X 200	800.00	0	15	3
		100 X 050	2500.00	98	10	7
		000 X 000	0.0	0	0	0
		000 X 000	0.0	0	0	0
		000 X 000	0.0	0	0	0
PR.	priorité de la dimension					
PR.	prioridad de la medida					
CODE <F4>: 1	section sélectionnée à charger	CODE <F4>: 1 CÓDIGO <F4>: 1			NŒUDS <F6>: NO NUDOS <F6>: NO	NŒUDS <F6>: NO NUDOS <F6>: no
CÓDIGO <F4>: 1	sección seleccionada a cargar				POUTRES <F5>: 1 TABLAS <F5>: 1	POUTRES <F5>: 1 TABLAS <F5>: 1
POUTRES <F5>: 1	quantité de poutres chargées				MODE <F7>: VOLUME MODO <F7>: VOLUMEN	MODE <F7>: VOLUME MODO <F7>: VOLUMEN
TABLAS <F5>: 1	cantidad de tablas cargadas	<CHARGER> <CARGAR>	<SAUVEGARDER> <GUARDAR>	<RENOMMER> <RENOMBRAR>	<LISTE> <LISTA>	<LISTE> <LISTA>

LISTE DE COUPE / LISTA DE CORTE

# CHARGEUR AUTOMATIQUE CARGADOR AUTOMÁTICO



- Chargeur automatique pour pièces individuelles ou pièces empilées
- Système de chargement par chaînes
- Chaînes à vitesse variable de 0 à 40 m/mn
- Capacité de chargement de 3 à 6 m
  
- Cargador automático para piezas individuales o material en paquetes
- Sistema de carga con cadenas
- Cadenas con velocidad variable 0-40 mt./min.
- Capacidad de carga de 3 a 6 mt.

## SYSTEMES DE DECHARGEMENT AUTOMATIQUE SISTEMAS DE DESCARGA AUTOMÁTICA

1

### SELECTIONNEUR ELECTRONIQUE AVEC TAPIS ET EXPULSEURS RAPIDES

### SELECCIONADOR ELECTRÓNICO CON TAPETE Y EXPULSORES RÁPIDOS

- Tapis à vitesse variable de 0 à 120 m/mn
- Accouplement mesure / expulseur directement dans la liste de coupe
  
- Tapete con velocidad variable 0-120 mt./min.
- Asociación medida/expulsor directamente en la lista de corte





## 2 SELECTIONNEUR MECANIQUE SELECCIONADOR MECÁNICO

- Tapis d'alimentation à vitesse variable de 0 à 80 m/mn
- Chaîne d'entraînement à vitesse variable de 0 à 80 m/mn
- Sélection des pièces (de la plus petite à la plus longue) par gravité
- Réglage rapide des rouleaux supérieurs pour le changement des mesures
- Tapete de carga con velocidad variable 0-80 mt./min.
- Cadena de arrastre con velocidad variable 0-80 mt./min.
- Selección de las piezas (desde la más pequeña a la más larga) por caída
- Regulación rápida de los rodillos superiores para el cambio de las medidas




## 3 SELECTIONNEUR AVEC ROULEAUX MOTORISES POUR PLANCHES ET MATERIEL EMPILE SELECCIONADOR CON RODILLOS MOTORIZADOS PARA TABLAS Y MATERIAL EN PAQUETES

- Rouleaux à vitesse variable de 20 à 40 m/mn
- Accouplement mesure/bras de déchargement directement dans la liste de coupe
- Trappe à ouverture électronique pour l'évacuation des résidus ou des déchets
- Rodillos con velocidad variable 20-40 mt./min.
- Asociación medida/brazos descargadores directamente en la lista de corte
- Trampa con apertura electrónica para descarga de recortes o desperdicio




# ACCESSOIRES/ACCESORIOS




Presseur latéral interne  
Prensor lateral interno




Presseur latéral externe  
Prensor lateral exterior



Presseur vertical  
Prensor vertical



Soulevement pneumatique du pousseur en fin de cycle avec retour surélevé  
Subida neumática del empujador al final del ciclo con vuelta por arriba



Trappe pour l'évacuation des résidus ou des déchets (fermée)  
Trampa de expulsión recortes y desperdicio (cerrada)




Trappe pour l'évacuation des résidus ou des déchets (ouverte)  
Trampa de expulsión recortes y desperdicio (abierta)

# DIAGRAMMES DE COUPE

# DIAGRAMAS DE CORTE



Caméra pour l'élimination de défauts, avec ou sans coupe d'une mesure fixe (seulement pour MATRIX 1 et 2)  
Videocámara para la eliminación de los defectos con o sin corte de una medida fija (sólo para MATRIX 1 y 2)



Imprimante d'étiquettes  
Impresora de etiquetas



Imprimante à jet d'encre  
Impresora de chorro de tinta

**TR 350**




**TR 450**



**TR 500**



**TR 600**



# MATRIX 1-2-3-4

APVD

LOS DATOS TÉCNICOS NO SON VINCULANTES Y PUEDEN CAMBIAR ANTE MEJORAS APORTADAS.

LES DONNÉES TECHNIQUES NE SONT PAS CONTRACTUELLES ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES DANS UNE OPTIQUE D'AMÉLIORATION

MATRIX

# STROMAB

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

42017 NOVELLARA (RE) Italy  
Via Provinciale Nord, 189  
Tel. (0522) 653545 - Fax (0522) 662952  
E-mail: info@stromab.com [Http://www.stromab.com](http://www.stromab.com)