



34 020 00

Abrichtobelmaschine SCM F 3

Hobelbreite 300 mm, Abrichttische 2100 mm, lang mit Dreimes-
serwelle 5500 Upm., Falztiefe 19 mm, einschl. Drehstrom-Motor
2 PS, 380 Volt und Einstellehre 34 020 00 DM 2600.—

Sonderzubehör:

B = Langlochbohrmaschine	01	DM 550.—
S = Kreissäge	02	DM 620.—
BS = Langlochbohrmaschine + Kreissäge	03	DM 1170.—
Falzeinrichtung	04	DM 120.—
3 statt 2 PS	05	DM 80.—
4 statt 3 PS	06	DM 120.—
Motorschutzschalter	07	DM 70.—
Absaughaube für Kreissäge	08	DM 75.—
Absaughaube für Abrichter	09	DM 75.—
Ersatzmesser normal per Stück	10	DM 8.—
Ersatzmesser HSS 18% Wolfram per Stück	11	DM 20.—

Abrichtobel F 4

34 021 00 DM 3820.—

Abrichtobel mit Bohrmaschine F 4 B 34 022 00 DM 4570.—

Abrichtobel F 5 34 023 00 DM 4460.—

Abrichtobel mit Bohrmaschine F 5 B 34 024 00 DM 5210.—


B- = -Langlochbohrmaschine	01	DM 750.—
Falzeinrichtung	02	DM 125.—
5,5 statt 4 PS	03	DM 120.—
7,5 statt 5,5 PS	04	DM 200.—
Motorschutzschalter	05	DM 70.—
Widia-Wendeplattenmesser Aufnahme 50 und 60 mm	06	DM 170.—
Widia-Wendeplattenmesser 60 mm Paar = F 5 07	07	DM 52.—
Widia-Wendeplattenmesser 50 mm Paar = F 4 08	08	DM 48.—
Absaughaube	09	DM 100.—
Fahreinrichtung	10	DM 180.—

Abricht-Füge- und Falzhobelmaschine SCM F 52

Hobelbreite 520 mm, Abrichttische 3000 mm lang, mit
Viermesserwelle 5500 Upm., Falztiefe 19 mm, einschl.
Drehstrom-Motor 4 PS, 380 Volt, Rohranschlag mit Hand-
rad 34 025 00 DM 5530.—

Sonderzubehör:

B- = -Langlochbohrmaschine	01	DM 750.—
Falzeinrichtung	02	DM 210.—
5,5 statt 4 PS	03	DM 120.—
7,5 statt 5,5 PS	04	DM 200.—
Motorschutzschalter	05	DM 70.—
Winkelfügeapparat „Europa“	06	DM 1600.—
Widia-Wendeplattenmesser Aufnahme 60 mm	07	DM 170.—
Widia-Wendeplattenmesser 60 mm Paar	08	DM 52.—
Absaughaube	09	DM 100.—
Ersatzmesser normal per Stück	11	DM 14.50
Ersatzmesser HSS 18% Wolfram per Stück	12	DM 40.—
Fahreinrichtung	13	DM 180.—



34 025 00