
Dübellochbohrmaschine

SE SCHEER ...weil die Technik stimmt.

DB 12



Weitaus der größte Teil der am Markt befindlichen Dübellochbohrmaschinen ist zum Bearbeiten von Werkstücken für die Korpusfertigung ausgelegt und löst die auftretenden, vielfältigen Probleme beim Rahmendübeln nicht.

Die SCHEER-Dübellochbohrmaschine DB 12 ist speziell für das Bohren von Längs- und Querfriesen, von Rahmentüren, Türbekleidungen, Türfuttern, Schubkästen, Traversen u. a. konstruiert; sie ermöglicht, all diese Arbeiten schnell, präzise und ohne große Rüstzeiten durchzuführen.

Sie zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- stabiler Kastenfuß
- großdimensionierter Auflagetisch
- leistungsstarkes 3spindliges Bohraggregat, über Handrad höhenverstellbar
- umsteckbarer Klappanschlag garantiert paßgenaue Bohrungen
- Bearbeiten von langen Werkstücken durch rückwärtiges Kippen des kompletten Maschinenoberteils um 90°
- pneumatische Steuerung über Fußventil "Spannen Bohren"
- serienmäßig eingebaute Wartungseinheit
- abschließbarer Hauptschalter mit Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser

Bohraggregat	75	Bohrmotor BM 520 oder BM 599, Drehstrom 380 Volt, 50 Hz, 1,1 kW, 2840 min ⁻¹ , Druckluftvorschub der Bohrspindeln, Bohrspindelhub max. 80 mm, Getriebe um 360° drehbar, Arretie rungspunkte bei 0° und 90°.
32 32	32 32	BM 520 mit 3 Spindeln, Spindelteilung 32 mm BM 599 mit 5 Spindeln, Spindelteilung 32/32 und 25/25 mm über Kreuz (siehe Skizze).
BM 520	BM 599	Andere Spindelteilungen auf Anfrage.
Bohrtiefe		max. 70 mm (bei Werkzeuglänge 105 mm) max. 45 mm (bei Werkzeuglänge 80 mm)
Höhenverstellung		5 bis 60 mm von Tischfläche bis Bohrmitte, nach Skala einstellbar
Einspannhöhe		max. 120 mm
Luftverbrauch		ca. 1,7 Liter angesaugte Luft/Maximalhub
Tischgröße		400 x 250 mm
Maschinenabmessung		ca. 1350 x 650 x 950 mm
Gewicht		ca. 129 kg

Lieferumfang


Dübellochbohrmaschine DB 12 wahlweise mit Bohrmotor BM 520 oder BM 599, 1,1 kW, 2840 min⁻¹, Getriebekopf um 360° drehbar, Hub max. 80 mm, mit abschließbarem Hauptschalter mit Motorschutzschalter und Unterspannungsaus-


lösung, Sicherheits-Druckluftspanner, komplettes Anschlagsystem (DGBM), mit Fußventilsteuerung, Wartungseinheit und Ausblasepistole, Anschlußkabel 4adrig ohne Stecker, 2 Steckstifte, 1 Gabelschlüssel.


Auf Wunsch lieferbar:


Tauchanschlag LA 344 verlängertes Anschlagrohr ROE 330, 1050 mm lang verlängertes Anschlagrohr ROE 358, 1500 mm lang verlängertes Anschlagrohr ROE 362, 2200 mm lang Bohrbrille (bei Bestellung bitte Spindelabstand und Bohrer-Durchmesser angeben).


Arbeitsbeispiele











Bohren von Gehrungen

Hierzu wird der Klappanschlag mit Rundstange aus der Führung herausgezogen und umgekehrt eingesteckt. Das Stangenende ist auf 45° angedreht. Das Werkstück wird nach Abbildung angelegt. Gegenstücke werden nach Umstecken des Anschlagsystems auf die andere Seite des Gehäuses in gleicher Art angeschlagen und gebohrt.

Bei furnierten oder kunststoffbeschichteten Werkstücken – welche ein Nacharbeiten nicht zulassen – empfehlen wir zusätzlich eine Bohrbrille, welche die Bohrwerkzeuge bis unmittelbar an das Werkstück führt (Preis auf Anfrage). Bohren von Längsfriesen

Werkstück wird flach eingespannt.
Bezugskante liegt am Winkelanschlag an, die Bezugsfläche auf Werkstückauflagetisch. Sowohl Höheneinstellung als auch Stellung des Winkelanschlags kann völlig oberflächlich vorgenommen werden, da zueinanderpassende Werkstücke bei richtigem Anlegen automatisch gleich werden.

Bohren überbreiter Werkstücke
z. B. Unterfriese bei Hebetüren
oder Mittelfriesbohrungen bei
Längsfriesen. Reicht eine einmalige
Bohrung mit max. 64 mm Bohrabstand infolge großer Werkstückbreite nicht aus, können unter Verwendung eines verlängerten Anschlagrohres 1050 mm und 1 oder
mehrerer Tauchanschläge in beliebigem Abstand weitere Bohrungen
ausgeführt werden. Auch dieses
Anschlagsystem kann umgesteckt
werden, so daß automatisch die
Gegenstücke gleich werden.

/ Bohren von Querfriesen

Das Werkstück wird flach eingespannt, die Bezugskante liegt am Winkelanschlag an, während die Bezugsfläche am Werkstückauflagetisch aufliegt. Die Gegenseite wird nach Umstecken des Klapp-Anschlagsystems auf die andere Seite des Gehäuses auf gleiche Weise gebohrt.

Bohren langer Werkstücke

) in die Fläche, z. B. bei Türfutter. Das komplette Maschinenoberteil mit Druckluftspanner wird nach rückwärts gekippt, so daß beliebig lange Werkstücke bequem eingespannt werden können.

